

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ

«Детский сад №4» п. Спирово

 Виноградова Н.Е.

Приказ № 36 от 20.08. 2021 г.



**ПАСПОРТ
доступности объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ) №__**

**Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад №4» п. Спирово**

п. Спирово, 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№__

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – *Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» п. Спирово*
- 1.2. Юридический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты: *171170, Российская Федерация, Тверская обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, дом 6.; 8(4822) 60-51-41, [8-963-220-51-41](tel:8-963-220-51-41), spdetsad4@gmail.com.*
- 1.2. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее одноэтажное здание.*
- 1.3. Год постройки – *1939 г.*, последнего капитального ремонта – *нет сведений.*
- 1.4. Дата предстоящих плановых работ: текущего – *2025 год*, капитального – *нет сведений.*
- 1.5. Название организации (учреждения) – *Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» п. Спирово (МДОУ «Детский сад №4» п. Спирово).*
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): *171170, Тверская обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, дом 6.*
- 1.7. Основание для пользования объектом – *оперативное управление.*
- 1.8. Форма собственности – *государственная.*
- 1.9. Территориальная принадлежность – *муниципальная.*
- 1.10. Вышестоящая организация – *Администрация Спировского района Тверской области.*
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: *171170, Тверская обл., Спировский р-н, п. Спирово, пл. Советская, д. 5*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности – *образование.*
- 2.2. Вид оказываемых услуг – *дошкольное образование.*
- 2.3. Форма оказываемых услуг – *на объекте.*
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту – *дети.*
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность – *48 человек.*
- 2.6. Участие с использованием ИПР инвалида, ребенка-инвалида – *нет.*

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – *отсутствует.*
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – *около 100 метров;*
- 3.2.2. время движения (пешком) – *5 мин.*
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*);
- 3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет.*
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная – нет;*
- 3.2.6. перепады высоты на пути: *есть, нет.*

Их устройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3. Варианты организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *ДУ*

4. Управленческое решение

(предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

5. Особые отметки

Паспорт сформированный на основании:

- 1) Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20__ г.
- 2) Акта обследования объекта №___ от «___» _____ 20__ г.
- 3) Решении комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующим МДОУ
«Детский сад №4» п. Спирово

_____ Виноградова Н.Е.

«___» _____ 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

2.1. Наименование (вид) объекта – *Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» п. Спирово*

1.3. Юридический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты: *171170, Российская Федерация, Тверская обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, дом 6.; 8(4822) 60-51-41, 8-963-220-51-41, spdetsad4@gmail.com.*

3.3. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее одноэтажное здание.*

3.4. Год постройки – *1939 г.*, последнего капитального ремонта – *нет сведений.*

3.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего – *2022 год*, капитального – *нет сведений.*

3.6. Название организации (учреждения) – *Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» п. Спирово (МДОУ «Детский сад №4» п. Спирово).*

3.7. Юридический адрес организации (учреждения): *171170, Тверская обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, дом 6.*

3.8. Основание для пользования объектом – *оперативное управление.*

3.9. Форма собственности – *государственная.*

3.10. Территориальная принадлежность – *муниципальная.*

3.11. Вышестоящая организация – *Администрация Спировского района Тверской области.*

3.12. Адрес вышестоящей организации: *171170, Тверская обл., Спировский р-н, п. Спирово, пл. Советская, д. 5*

4. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности – *образование.*

2.2. Вид оказываемых услуг – *дошкольное образование.*

2.3. Форма оказываемых услуг – *на объекте.*

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту – *дети.*

2.5. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность – *48 человек.*

2.6. Участие с использованием ИПР инвалида, ребенка-инвалида – *нет.*

5. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – *отсутствует*.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 5.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – *около 100 метров*;
 - 5.2.2. время движения (пешком) – *5 мин.*
 - 5.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*);
 - 5.2.4. перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет.*
 - 5.2.5. информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная – нет;*
 - 5.2.6. перепады высоты на пути: *есть, нет.*
- Их устройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

5.3. Варианты организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

4. Управленческое решение

(предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте	текущий ремонт

	(на всех зонах)	
7.	Пути движения к объекту	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Заведующий МДОУ
«Детский сад №4» п. Спирово

Виноградова Н.Е.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующим МДОУ
«Детский сад №4» п. Спирово
_____ Виноградова Н.Е.
« ____ » _____ 2021 г.

Приложение № 1
к Паспорту доступности ОСИ

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности ОСИ

« ____ » _____ 2021

п.

г. Спирово

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта: *муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» п. Спирово, (МДОУ «Детский сад №4» п. Спирово).*

5.4. Юридический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты: *171170, Российская Федерация, Тверская обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, дом 6,; 8(4822) 60-51-41, [8-963-220-51-41](tel:8-963-220-51-41), spdetsad4@gmail.com*

5.5. Сведения о размещении объекта: *отдельно стоящее одноэтажное здание, год постройки – 1939 г.*

5.6. Дата предстоящих плановых работ: *текущего – 2022 год, капитального – нет сведений.*

6. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности – *дошкольное образование.*

7. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – *остановка школьного транспорта.*

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *отсутствует.*

7.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

7.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – *около 100 метров;*

7.2.2. время движения (пешком) – *5 мин.*

7.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*);

7.2.4. перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет.*

7.2.5. информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная – нет;*

7.2.6. перепады высоты на пути: *есть, нет.*

Их устройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

7.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

7.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		территория
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1,2	вход в здание
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	5,6	лестница, коридор
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	3,4	приемные группы
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	7	санузел
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

7.5. Итоговое о состоянии доступности ОСИ: *ДУ*

8. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию	текущий ремонт

	(участок)	
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ – 2023 год.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С,Г,У)

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии при исполнительном органе государственной власти (наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта – нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – да.

9. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 1 л.

2. Входа (входов) в здание	на	<u>1</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>1</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>1</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>1</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте	на	2	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на	1	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)			

Руководитель рабочей группы:

Заведующий ДОУ

Виноградова Н.Е.

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель

Дергунова О.Б.

Завхоз

Иванова Г.Ю.

Воспитатель

Петрова Н.К.

Воспитатель

Беляева Ю.С.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» п. Спирово, обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, д. 6 **171170, Тверская**
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильные обозначения и направляющие движения	К, 0, С	Установка тактильных изображений, визуальной информации	Текущий ремонт
1.3	Пандус (наружный)	нет			нет			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта территория будет использоваться, как этап реабилитационной программы для всех категорий инвалидов.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
сад №4» п. Спирово,

«Детский сад №4» п. Спирово, 171170, Тверская

обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, д. 6

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Установка пандуса	Текущий ремонт
2.2	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет тактильных плиток, звуковых и световых указателей, кнопки вызова	К, С, Г	установка тактильных плиток, звуковых и световых указателей, кнопки вызова	Текущий ремонт
2.3	Дверь (входная)	есть			высота порога более 0,025 м., ширина проема менее 200*175 см	К	Технически невозможно в силу конструктивных причин	Альтернативная форма обслуживания
2.4	Тамбур	есть			размеры тамбура менее 1,8*1,3 м	К	Расширение тамбура	Технически невозможно в силу конструктивных причин
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------------------	-----------	------------	-----------------

функциональной зоны	доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	адаптации (вид работы) <u><*></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДУ			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта входная группа будет ДП-И (О.С.Г)

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№__ от «__» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, д. 6

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			нет	К.О.С.Г	нет	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Отсутствует пандус	К	технически невозможно в силу конструктивных причин	Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет тактильных полос направляющих движения, аудиовизуальных средств	К, О, С, Г		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ДУ			текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) будут ДЧ-И О,С,Г,У

4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, ширина проемов двери - 80 см.	С, К	Установка тактильных табличек и направляющих полос, расширение проемов двери	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (О, Г, С, У)			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта кабинетная зона обслуживания будет ДП-И О,Г,С,У

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ___ от «___» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» п. Спирово, обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, д. 6 **171170, Тверская**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни, ширина проемов дверей менее 90см. Размер помещен	К,С,О	реконструкция помещения не возможна	индивидуальное решение с ТСР

					ия не соответ ствует СНиП			
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДЧ-И (О, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: по техническим причинам реконструкция туалетной комнаты невозможна

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№__ от «__» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» п. Спирово, обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Клубная, д. 6
171170, Тверская
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствие световых табло для вывода оперативной информации	Г	установка световых текстовых табло для вывода оперативной информации	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие акустических средств	Г	установка акустических средств	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт
-------------------------------	----	--	--	----------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устройство визуальных средств информации о предоставлении услуг.